

Premiata ditta artigiana



 **basis** orologi industriali

Valori di exit code per le funzioni della libreria MplanL e di Cmd

```
>/= 0    numero di record trasmessi o ricevuti
-1    connessione fallita
-2    errore generico durante colloquio (riprendere con un polling)
-3    errore di inizializzazione protocollo
-4    terminale BUSY per piu` di 10 tentativi in 10 sec. circa
  0    nessun record da ricevere
-100  errore in apertura file
-101  errore in scrittura file
-103  errore in posizionamento file
-110  file in input non conforme alle specifiche
-200  errore nei parametri
```